

Part1 PCとの接続 (20220810 版)


1. パソコンが計器を認識しているかの確認

計器を USB ケーブルで PC に接続してみる。

計器は自分で決めた場所の USB ジャックに接続すること。(挿すジャックを固定する)

(違うジャックに挿すと、後述する COM 番号が変わってしまい、面倒なことになる)


パソコン画面の下の検索ボタン (虫眼鏡のアイコン) をクリックし、検索窓を表示させ、検索文字として「device」を入力すると、デバイスマネージャーが出てくるので、開く。



2. デバイスマネージャーの COM に「Prolific～」の有無と、COM 番号が何番か確認する。



黄色い！がついている




PL2303HXKA PHASED OUT

上記2つの画面のようになっている場合はドライバーを古いバージョンに入れ替えが必要

3. ドライバーの入れ替え

前画面上の「Prolific USB-to-Serial Converter」または「PL2303HXA～」の文字を右クリックして「ドライバーの更新」をクリックする



ドライバーの検索方法 ==> 「コンピュータを参照して検索」

コンピュータ上のドライバを参照します ==> 「コンピュータ上の利用可能な一覧から選択」

下の画面が出てきたら、古いバージョンのドライバ (2011/11/07) を選択し、次へを Click



2011/10/07 版が無い場合は後述する方法で古いドライバーをダウンロード&インストールしてから、上記手順を行う。


たくさんのバージョンが出てきた場合は古いバージョンを試してみると、新しいドライバーでは動かないということ。

**古いドライバーのダウンロード&インストール


Web ブラウザーで下記アドレスを開く

<http://www.ginzado.ne.jp/~westwind/software/>

Flytec バリオ通信ドライバーを自分の PC にダウンロードする



ダウンロードしたファイルを展開



ドライバーのインストールが始まるので、画面の指示通りに完了する



完了を Click



後は、上記手順 3 に戻ってドライバーの入れ替えを行う