



## Part2 GPSDUMP で Waypont を転送する方法 (20220810 版)


### 1. GPSDUMP のインストール

<http://www.gpsdump.no/>で GPSDUMP をダウンロードする。


この例では Gpsdump の Latest Version (最新版) の実行ファイル(exe)を使う



ダウンロードされたファイルは、インストールの必要がないので直接開く




上部メニューから「Misc」を選択し、「Set COM Port」を選ぶ



Part1 で調べておいた計器の COM 番号へ変更し、OK を押す。


## 2. WayPoint ファイルを読み込み



あらかじめ、JHF から Waypoint ファイルをダウンロードしておく



上部メニューから File を選択し、Open wpts を選択する

計器に送信したい WayPoint ファイルを選ぶ。読み終わると下のような画面になる



この状態でキーボードの「ctrl」押しながら「a」を押し、全選択状態にする。

上部メニューの Edit >> Select all でも良い。(選択できると全て青表示となる)



上部メニューから「Write wpts」=>> 「Send to Flytec 50xx/60xx(ID + Name)」を Click すると計器に Wapoint が転送される。Garmin の場合は「Send to Garmin(USB)」で。